



Im Bengst 5  
77972 Mahlberg-Orschweier  
Telefon 0 78 22 / 89 50 22  
Telefax 0 78 22 / 90 37  
E-Mail guenter.kaltenbach@t-online.de

## Pulverbeschichtung Garantie

Für pulverbeschichtete Fassaden gelten diese Regeln für eine Garantie auf Pulverbeschichtung:

Polyester-Pulverlack: 5 Jahre Gewährleistung \*

Hochwetterfester Pulverlack : 10 Jahre Gewährleistung \*

\*Ausgeschlossen von Gewährleistung von Pulverbeschichtung seitens Beschichter

- Schäden, die durch Kontakt mit aggressiven Reinigern, Klebstoffen oder Dichtungsmasse verursacht wurden.
- Wenn die Reinigung der pulverbeschichteten Oberflächen unsachgemäß und/oder unregelmäßig erfolgte.
- Eine dauerhafte Wärmeaussetzung der pulverbeschichteten Fläche über 70 Grad.
- Nachträgliche Bearbeitung, wie Abkantung, Umformung, Schneiden.
- Auswirkungen durch aggressivere Objektstandorte anders als bei Auftragsabschluss angegeben. ( z. B. maritime, industrielle Umgebung; hohe Korrosivitätskategorie .
- Anlieferungszustand des zu beschichteten Substrats; Kratzer, Rückstände von Presswerkzeugen, Pressflöhe, Walzreste, Lackreste, Rost, Zunder, Zinknasen, Hartzinpartikel.



Im Bengst 5  
77972 Mahlberg-Orschweier  
Telefon 0 78 22 / 89 50 22  
Telefax 0 78 22 / 90 37  
E-Mail guenter.kaltenbach@t-online.de

## Beschichtungsfähiges Rohmaterial speziell

### *Feuerverzinktes Material:*

Beim Beschichten von feuerverzinkter Ware kann es, je nach Qualität des Stahles sowie der Zinkschicht, zu Ausgasungen beim Einbrennen kommen. Dies kann nicht ausgeschlossen werden und zu Krater- und Blasenbildung in der Beschichtung führen. Die Zinkschicht kann zudem die Haftung verringern. Daher wird keine Gewährleistung auf das optische Erscheinungsbild und die Haftung der Beschichtung von verzinkter Ware übernommen.

### *Stahl:*

Es wird keine Gewährleistung für Beschichtung auf Stahlbauteile im Außenbereich gewährt. Grundierung wird empfohlen. Auf Edelstahl gewähren wir auch keine Garantie .

### *Gusswerkstoffe:*

Das Pulverbeschichten von Gussteilen kann zu Problemen hinsichtlich Haftung, erhöhter Korrosionsanfälligkeit und Ausgasungen beim Einbrennen führen. Es wird keine Gewährleistung auf die Beschichtung von Gusswerkstoffen übernommen.



Im Bengst 5  
77972 Mahlberg-Orschweier  
Telefon 0 78 22 / 89 50 22  
Telefax 0 78 22 / 90 37  
E-Mail [guenter.kaltenbach@t-online.de](mailto:guenter.kaltenbach@t-online.de)

### *Ausgeschäumte Profile:*

Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Beschichtung von geschäumten Profilen. Der Schaum kann die Vorbehandlungsflüssigkeit aufnehmen und Rückstände im Profil hinterlassen.

### *Verzug von Werkstücken durch Hitze:*

Die Werkstücke sind bei Temperaturen bis zu 200 Grad für 20 Min. im Ofen. Dadurch können sich die Werkstücke verziehen. Besteht ein Werkstück aus verschiedenen Materialien oder Materialstärken, ist mit Deformierung zu rechnen.

Auf überbeschichtetes Material kann keine Garantie übernommen werden, da wir zum Teil nicht wissen wie die Vorbehandlung erfolgte, und wir keine Haftung garantieren können.